

概算見積書

〒  
CAMP BUTLER FPO 98773

新車・中古車販売、民間車検場  
(株) ヒーロー

鍍金塗装完全焼付ペイント  
〒 901-2101  
沖縄県浦添市西原  
6丁目1-6

お客様コード 自宅TEL  
101842

TEL  
FAX

御見積額 ¥178,011

登録番号	沖縄 504Y6787	得意先名	
車種	マツダ デミオ	型式	GF-DW3W
車台番号	DW3W-515345	年式	平成12年03月
グレード	LX-S	走行距離	
類別	08555-0246	ミッション	AT
エンジン	B3	排気量	1300CC
カラNo	22A	シフト	4FC
ドア	5ドア	ボディ	ワゴン
		追加情報2	
		受付担当	

伝票番号	000100601	受注番号	112470	見積日付	平成25年10月19日	頁	1
作業内容・使用部品名	区分	指数	技術料	数量	部品金額	部品品番	素材
【〇鍍金・塗装】	一般						
【リヤバンパー】							
リヤバンパー	取替	0.60	3,270	1.00	23,700	D269-50-221EBB	
バンパースタイ スクリュー	取替			2.00	180	9CS6-00-520	
リヤバンパー ウィント グロメット	取替			2.00	220	H260-50-6K8	
【バックドア】							
リフトゲートホデー	取替	1.70	9,270	1.00		D269-62-020A	
リフトゲートガーニッシュ	取替			1.00	7,540	D268-50-810A50	
メーカーネームリヤオーナメント	取替			1.00	550	D267-51-711	
カーネームリヤオーナメント	取替			1.00	840	D267-51-721	
リヤマスコット	取替			1.00	2,500	D267-51-730A	
ロックストライカー	取替			1.00	1,330	DX51-62-361B	
リフトゲートウェザーストリップ	取替			1.00	7,300	D201-62-761H	
【リヤエンドパネル】							
リヤエンドパネル	鍍金	1.00	5,450				
LHランプブラケット	取替	1.00	5,450	1.00	2,040	D201-71-491A	
【左リヤインナーヒラー(ルーフサイドパネルインナ)】							
LHクォーターロアリヤパネル	取替	1.00	5,450	1.00	2,430	D201-71-113	
【左テールランプ】							
LHリヤコンビランプ	取替			1.00	12,800	D267-51-160B	
【バックアウインドガラス】							
リフトゲートガラス	脱着		18,000				
ファスター	取替			2.00	240	D205-50-896A	
塗装一式	塗装		37,610		7,834		
塗料 2K							
塗膜 2コートパール							
ブース使用 有							
リフトゲート取替 複数	塗装	2.00					

↑  
Used Parts

↑  
Labor  
Cost

↑  
Used Parts  
Cost

伝票番号 000100601		受注番号 112470		見積日付 平成25年10月19日		頁 2	
作業内容・使用部品名	区分	指数	技術料	数量	部品金額	部品品番	素材
リフトハル修正 1/3	塗装	1.30					
加算基礎数値	塗装	2.90					
防錆ワックス	塗装	0.20					
ブース加算	塗装	0.50					
諸費用							
シヨートパーツ					1,000		
写真撮影代			1,000				
空便代					12,030		
防錆材料費 (修正パネル)					1,500		

お振込みの際は下記口座までお願いします  
 沖縄海邦銀行 浦添支店 (普) 0498775  
 (株) ヒーロー

作業計	47,890	部品計	74,700
塗装計	46,944		
消費税	8,477		
諸費用計	0		
諸費用消費税	0		

# お見積書

作成日 平成25年10月23日 1 / 1

住所 〒

(有) BCモータース

沖縄県沖縄市知花4丁目49-15  
TEL  
FAX

合計金額 284,970円

登録番号	沖縄 504 Y 6787	型式指定	08555	類別区分	0246
車名・型式	三菱 5ト7ワゴン DW3W LX-S 1300	初度登録年月	平成12年 3月		
車台番号	DW3W-515345	走行キロ			
エンジン型式	B3型	カラーコード	12N		
		トリムコード			

コード	修理項目/部品名称	修理方法/部品番号/指数	部品価格(円)	工賃(円)
3800	Rrライセンスプレート	修理		6,000 *
3810	Rrバンパ (ミッド)	取替 D269-50-221EBB *	0.60 23,700	3,300
4300	リフトゲートボデー	取替 D268-62-020A	1.70 27,500	9,350
4315	バックウインドガラス	脱着	2.20	12,100
4365	リフトゲートウエッジストリップ	取替 D201-62-761H		7,300
4405	リフトゲートカーニッシュ	取替 D268-50-810A09 *		7,540
4450	左 ライセンスランプ	取替 D201-51-270		1,510
4540	Rrメカネームオーナメント	取替 D267-51-711		550
4542	Rrカーネームオーナメント	取替 D267-51-721		840
4548	Rrマスコット	取替 D267-51-730A		2,500
4600	Rrフロントパネル	取替 D201-70-750H	2.90 15,700	15,950
4730	トランクエントリム	取替 D201-68-89XA05		3,980
4800	左Rrフエンダパネル	取替 D2Y1-71-410		37,000
4803	左 ランプブラケット	取替 D201-71-491A		2,040
4810	左Rrコンベネーションランプ	取替 D267-51-160B		12,800
5600	Rrフロアパン	板金		10,000 *
6100	左 サイドウインドガラス	脱着	1.30	7,150
	塗装費用			62,590
	ショートパーツ シーラー・防錆ワックス代金		1,000 1,000	
ページ小計			144,960	126,440

← Labor Cost

← Used Parts Cost

↑  
Used Parts

小計	144,960	126,440
課税額計		271,400
消費税		13,570
合計		284,970

G0016909

部品価格適応日 25年 9月 1日